



INDICAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN a realização de **estudo técnico de viabilidade** para a **implantação de redutor de velocidade ou alteração do tráfego para mão única na Rua Fortunato Marcato, no trecho de confluência com a Rua Aparecida Testa Spaulonci (Jardim Flamboyant)**

JUSTIFICATIVA

Esta proposição é motivada por solicitações de munícipes que utilizam regularmente a via e têm relatado **situações de risco e a ocorrência de acidentes** no trecho mencionado. O local é caracterizado por curva acentuada e intenso fluxo veicular, sendo uma via de interligação com outras regiões do município.

Constata-se que motoristas imprudentes têm trafegado em velocidade incompatível com a geometria da via, comprometendo a segurança de condutores, pedestres e moradores locais. Tal cenário exige intervenção imediata do poder público municipal, com base em critérios técnicos e normativos de segurança viária.

Dessa forma, é imprescindível que o DEMUTRAN realize **estudo técnico detalhado**, com levantamento de dados sobre tráfego, sinistralidade e condições da via, a fim de avaliar a melhor solução: **instalação de redutor de velocidade** (como lombada ou ondulação transversal) ou **implementação de mão única de direção**, medidas que contribuirão significativamente para **reduzir o risco de colisões e aumentar a fluidez e segurança no trânsito local**.

Diante da urgência e relevância da demanda, **solicita-se prioridade no atendimento desta Indicação**, em atenção à preservação da vida e à prevenção de acidentes.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2025.

LUIZ APARECIDO FREGOLENTE
Vereador



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=6303VDC6Z31A3XCX>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 6303-VDC6-Z31A-3XCX