

Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita - SP



MOÇÃO DE APELO

Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Senhor Prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, extensível ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita (SAAE) Senhor Paulo Roberto Martini, para que sejam adotadas, com a máxima urgência, as providências necessárias à recomposição do asfalto nas vias públicas afetadas por obras de passagem de tubulação nas seguintes vias: Rua dos Imigrantes, Rua Domingos Ghedin e Rua Victório Cinqueti.

JUSTIFICATIVA

Esta Vereadora foi procurada por inúmeros moradores e motoristas que trafegam pelas vias supracitadas, que relataram a difícil situação em que se encontram tais vias.

Após a execução das obras de passagem de tubulação, não houve a devida recomposição do pavimento, ocasionando sérios transtornos à população local. Os moradores enfrentam dificuldades para acessar suas próprias residências, enquanto os condutores sofrem com a precariedade do tráfego, que compromete a segurança e a mobilidade urbana.

É imprescindível e urgente que tanto a Prefeitura quanto o SAAE envidem esforços imediatos para realizar a recomposição do asfalto de forma integral e célere, restabelecendo a normalidade da circulação e garantindo a infraestrutura adequada ao bairro.

Diante do exposto, esta Vereadora faz este apelo enfático para que o atendimento a esta demanda seja efetivado com a máxima brevidade possível, em respeito à população que aguarda por soluções concretas.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2025.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BARRETO

Vereadora





Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita - SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=X2A009FCB44272UM, ou vá até o site https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X2A0-09FC-B442-72UM