



INDICAÇÃO

Indico, nos termos regimentais, ao Senhor Prefeito Municipal, que **interceda junto ao setor competente para que seja realizada a limpeza e capinação do estacionamento em ângulo de 45 graus localizado no canteiro central da Avenida Papa João Paulo II, nas proximidades da rotatória, no sentido Centro-Bairro, bem como a revitalização da sinalização de solo das vagas de estacionamento e a instalação de placas indicativas de ponto de ônibus na mesma via, em frente ao referido estacionamento.**

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo solicitar melhorias em um trecho da Avenida Papa João Paulo II que necessita de atenção do Poder Público, especialmente no estacionamento em ângulo de 45 graus existente no canteiro central, próximo à rotatória, no sentido Centro-Bairro.

Atualmente, o local apresenta **acúmulo de terra, mato e vegetação**, situação que prejudica a utilização adequada das vagas. Inclusive, **duas das vagas encontram-se praticamente comprometidas pela quantidade de terra e pelo crescimento de mato**, reduzindo o espaço disponível para estacionamento e contribuindo para o aspecto de abandono do local.

Também se faz necessária a **revitalização da sinalização horizontal das vagas**, uma vez que a pintura existente encontra-se bastante desgastada e apagada, dificultando a visualização dos espaços destinados ao estacionamento e podendo ocasionar o uso irregular da área.

Outro ponto que merece atenção é a necessidade de **instalação de placas de identificação do ponto de ônibus**, em local de boa visibilidade, na mesma via, defronte ao estacionamento. A sinalização adequada é fundamental para que motoristas possam identificar claramente o espaço destinado à parada e embarque e desembarque de passageiros.

A ausência de uma sinalização vertical suficientemente visível pode levar ao estacionamento indevido de veículos no local reservado aos ônibus, prejudicando o transporte coletivo, dificultando a parada dos veículos e colocando passageiros em situação de risco durante o embarque e desembarque.



As providências solicitadas são relativamente simples, mas contribuirão significativamente para a **organização do trânsito, a segurança dos usuários, a preservação do espaço público e a melhoria do aspecto urbano da Avenida Papa João Paulo II.**

Diante disso, conto com a atenção do Poder Executivo Municipal para que as medidas sejam analisadas e executadas, proporcionando melhores condições de utilização do estacionamento e maior segurança e organização no ponto de ônibus existente no local.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2026.

JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 177 / 2026 - Chave de Validação: 70ST-UR6D-252F-KJ89



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=70STUR6D252FKJ89>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 70ST-UR6D-252F-KJ89

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 177 / 2026 - Chave de Validação: 70ST-UR6D-252F-KJ89