



## INDICAÇÃO

Indico **NOVAMENTE** ao Senhor Prefeito, na forma regimental, **que oriente a equipe do Demutran a fazer o conserto da lombada existente na Avenida João Paulo II, próximo ano numeral nº 3293, Distrito Industrial São Domingos.**

### Justificativa

Este Vereador já fez essa propositura no final do ano passado, pela Indicação PCM n.º 1218/2023 (em 06.11.2023), mas até o presente momento não foi realizado o serviço, e os munícipes/ contribuintes reclamam da situação a qual se encontra a referida lombada.

E realmente, em passagem pelo local percebe-se que o equipamento apresenta corrosão e fendas que estão dificultando a passagem e com risco de danificar pneus dos veículos que por ali transitam.

Além do risco de danos, também aumenta a possibilidade de acidentes por freadas bruscas ou até mesmo por estourar um pneu, e principalmente um motociclista que pode perder o controle ao passar pela fenda e vir a cair.

Diante disso, e prezando pela melhoria da nossa infraestrutura viária, peço urgência no atendimento desta Indicação.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2024.

**JAIR JOSÉ DOS SANTOS**  
Vereador



## Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=6259092H65639X30>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 6259-092H-6563-9X30**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 43 / 2024 - Chave de Validação: 6259-092H-6563-9X30