



INDICAÇÃO

Indico ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), na forma regimental, **para proceder limpeza e a realização de melhorias no bueiro localizado na Rua Hilário Parezan, nas proximidades da Avenida Dr. Caio Simões.**

JUSTIFICATIVA

Conforme relatos recebidos de moradores da região, o bueiro em questão encontra-se vazando grande quantidade de água, que escorre continuamente pela sarjeta, gerando transtornos aos pedestres, motoristas e moradores do entorno.

A situação sugere entupimento ou falha no sistema de drenagem, o que demanda intervenção urgente, tanto para limpeza completa quanto para a realização de melhorias que previnam novos episódios de entupimento ou vazamento.

Importante frisar que a correta manutenção dos dispositivos de escoamento pluvial é essencial para garantir a funcionalidade da infraestrutura urbana, evitar alagamentos, proliferação de mosquitos e demais transtornos à população.

Diante disso, e considerando a urgência da demanda, **solicito brevidade no atendimento desta Indicação**, em benefício da saúde pública e da segurança dos moradores da localidade.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2025.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BARRETO

Vereadora



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=715W4FKFB3V5KVX8>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 715W-4FKF-B3V5-KVX8

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 112 / 2025 - Chave de Validação: 715W-4FKF-B3V5-KVX8