



INDICAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que determine, com a máxima urgência, a intervenção do departamento competente para a realização de reparo na boca de lobo situada na Rua José Lourenço, defronte ao número 30.

Justificativa

A presente indicação não é meramente protocolar — é uma demanda com lastro direto na realidade urbana e na segurança pública. Moradores da localidade acionaram este Vereador, reportando a progressiva deterioração do equipamento, cenário posteriormente confirmado in loco.

Constata-se que o dispositivo de drenagem encontra-se em estado crítico, com abertura irregular que vem se ampliando, sobretudo em decorrência das recentes chuvas. Tal condição extrapola o desconforto urbano e ingressa no campo do risco concreto, expondo pedestres a acidentes e veículos a danos materiais, além de potencial responsabilidade civil ao ente público.

Sob a ótica dos princípios da eficiência, da prevenção e da supremacia do interesse público — pilares da Administração Pública —, a inércia diante de situações como esta representa não apenas falha operacional, mas também desalinhamento com a boa governança urbana.

Diante desse cenário, impõe-se uma atuação célere e resolutiva do Poder Executivo, com a execução imediata dos reparos necessários, mitigando riscos, restaurando a segurança viária e atendendo de forma efetiva às legítimas demandas da população.

Assim, reforça-se a necessidade de providências urgentes, com vistas à recomposição da infraestrutura local, garantindo-se a integridade dos munícipes e a adequada prestação dos serviços públicos.

Sala das Sessões, em 27 de abril de 2026.

ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA
Vereador



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 81 / 2026 - Chave de Validação: MG53-2NBM-E5TU-SJ20



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=MG532NBME5TUSJ20>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: MG53-2NBM-E5TU-SJ20